# 电机与电气控制技术教案 项目开篇 常用电工仪器仪表

|       | 知识目标:                                |   |   |
|-------|--------------------------------------|---|---|
| 教学 目标 | 1. 掌握电磁机构的工作特性;                      |   |   |
|       | 2. 掌握万用表的使用方面;                       |   |   |
|       | 3. 掌握钳形电流表的使用方法;                     |   |   |
|       | 4. 掌握兆欧表的使用方法;                       |   |   |
|       | 5. 了解电流表和电压表的使用方法;                   |   |   |
|       | 能力目标:                                |   |   |
|       | 1. 能使用万用表、钳形电流表、兆欧表正确读数。             |   |   |
|       | 素质目标:                                |   |   |
|       | 1. 使学生具有辩证思维的能力,实事求是、严肃认真的科学态度与工作作风; |   |   |
|       | 2. 具有较强的与人交流和沟通能力;                   |   |   |
|       | 3. 具备健康的人生观与价值观;                     |   |   |
|       | 4. 具有较强的组织和团队协作能力。                   |   |   |
| 教学    | 掌握万用表、钳形电流表、兆欧表的使用方法及操作注意事项。         |   |   |
| 重点    | 掌握力用表、铂水电池表、光坠表的使用力法及採F产品事项。<br>     |   |   |
| 教学    |                                      |   |   |
| 难点    | 手)连电域1/1/19月71上  -1寸  工。             |   |   |
| 教学    |                                      |   |   |
| 手段    | 启发式讲授、讨论发言、多媒体、板书、实操                 |   |   |
| , 12  |                                      |   |   |
| 教学    | 4                                    |   |   |
| 学时    | $oxed{4}$                            |   |   |
|       | 教 学 内 容 与 教 学 过 程 设 计                | 注 | 释 |

# 项目开篇 常用电工仪器仪表

# [知识准备]

## 一、低压电器的电磁机构


1. 电磁机构的构成

电磁机构由吸引线圈、铁心、衔铁、铁轭和气隙等组成。电磁机构中的线圈、铁心 是静止不动的,只有衔铁是可动的。


根据磁路的形状和衔铁运动方式的不同,电磁机构可分为多种形式和类型。

#### 2. 电磁机构的工作特性

如果衔铁卡住不能吸合或者动作频繁,交流励磁线圈很可能因长时间工作在电流过 大的状态下烧毁。所以,在可靠性要求较高或频繁动作的控制系统,一般采用直流 电磁机构。



(a) 直流电磁机构的吸力特性



(b) 交流电磁机构的吸力特性

# 二、万用表的使用

1. 万用表的种类和结构

万用表可以测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻等,有的万用表还可以测量音频电平、电容、电感以及晶体管的  $\beta$  值等。

- 2. MF47型万用表的使用
- 3. MF47 型万用表的测量选择
- 4. 万用表使用时的注意事项



(a) MF47 指针式



(b) 数字式↔

#### 三、钳形电流表使用

在常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量, 这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表可以 在不断开电路时需要测量电流的场合,操作简单,使用方便。



- 1. 钳形电流表的使用
- (1) 钳形电流表的正确选用

- (2) 钳形电流表的用途
- (3) 钳形电流表的使用方法
- (4) 测量三相交流电动机空载电流
- (5) 使用注意事项

### 四、兆欧表使用

兆欧表俗称摇表,是专门用来测量各种电器设备的绝缘电阻。由于电气设备在使用 中, 因发热、污染、受潮; 使其绝缘电阻下降, 可能会造成设备漏电或短路, 为了确 保设备正常运行和人身安全,必须对电机,电器设备及供电线路作定期检查,发现有 隐患及时排除。



- 1. 兆欧表的使用
- (1) 兆欧表正确选择
- (2) 兆欧表使用时准备工作
- (3) 兆欧表测量线路或设备时安全规程
- (4) 兆欧表使用的注意事项
- (5) 测量大容量设备注意事项

# 五、常用仪器仪表

- 1. 电压表的使用
- (1) 电压表的种类: 指针式、数字式



(a) 指针式



(b) 数字式←

- (2) 电压表的使用
- (3) 电压表使用时的注意事项
- 2. 电流表的使用
  - 电流表的种类: 指针式、数字式







(b) 数字式↔

- 电流表的使用 (2)
- (3) 电流表使用时的注意事项

(1)

作业 1. 用万用表测量电阻,交直流电压并正确读数。

页

教学 反思 本章节是对电气常用仪表使用进行介绍分析章节,主要介绍常用仪表使用与维护相关常识,包含:万用表,钳型电流表,摇表使用等,在教学中通过实验进行演示,从而提高课堂教学质量,从整体课堂授课情况分析,大部分学生基本能掌握相关知识点,教学效果良好。