## 常见元件图形符号、文字符号一览表

类别	名称	图形符号	文字符号	类别	名称	图形符号	文字符号
开关	単极控制 开关	或	SA	· 位置 开 · 关	常开触		SQ
	手动开关	H-Y-Y	SA		常闭触	7	SQ
	三极控制开关	+ 7 7 7	QS		复合触 头	+ 1	SQ
	三极隔离开关	11	QS	按 钮	常开按钮	E \	SB
	三极负荷 开关		QS		常闭按钮	L-7	SB
	组合旋钮 开关	5+++	QS		复合按 钮	E	SB
	低压断路器	H 1	QF		急停按钮	4	SB
	控制器或操作开关	后 0 前 2 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SA		钥匙操 作式按 钮	2	SB
接触器	线圈操作 器件	$\Box$	KM	热继电器	热元件	4	FR
	常开主触		KM		常闭触	<u> </u>   <del>-</del>	FR
	常开辅助触头		KM	中间继电器	线圈		KA
	常闭辅助触头	1	KM		常开触		KA
时 间 继	通电延时 (缓吸)线 圈		KT		常闭触	L <sub>4</sub>	KA

. t.	blor . I . Tora a I						
器器	断电延时 (缓放)线 圈		KT		过电流 线圈	I>	KA
	瞬时闭合 的常开触 头		KT	电流继电器	欠电流 线圈	I<	KA
	瞬时断开 的常闭触 头	<u></u>	KT		常开触		KA
	延时闭合 的常开触 头	<b>一</b> 或 户	KT		常闭触	4	KA
	延时断开 的常闭触 头	<b>卢</b> 或 <b>卢</b>	KT	电压继电器	过电压 线圈	U>	KV
	延时闭合 的常闭触 头	<b>≒</b> ) 或 <b>⇒</b>	KT		欠电压 线圈	U<	KV
	延时断开 的常开触 头	₩ ¤ Þ	KT		常开触		KV
电磁操作器	电磁铁的一般符号	或山	YA		常闭触	<del> </del>	KV
	电磁吸盘	X	YH	电动机	三相笼 型异步 电动机	M 3~	М
	电磁离合器	<b>+</b> #	YC		三相绕 线转子 异步电 动机	(M )	М
	电磁制动器	4-1	YB		他励直 流电动 机	\[ \left[ \frac{\walpha}{\walpha} \]	М
	电磁阀	中又	YV		并励直 流电动 机	M	М
非电量的 电继器	速度继电 器常开触 头	n_ \	KS		串励直 流电动 机	M	М
	压力继电 器常开触 头	<i>P</i> \	KP	熔 断 器	熔断器	ф	FU

发电机	发电机		G	变 压 器	単相变 压器		TC
	直流测速 发电机	TG	TG		三相变 压器	-w] -w-	TM
灯	信号灯(指示灯)	$\otimes$	HL	互感器	电压互 感器	38	TV
	照明灯	$\otimes$	EL		电流互 感器	$\Box$	TA
接插器	插头和插座	或 — 《	X 插头 XP 插座 XS		电抗器	4	L